ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 1

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | lg pedrafitelas - pq vieiro quintas | | Nº: | 57 |
| | Parroquia | Vieiro (Santo Antonio) | Localidade: | Fonsagrada | |
| | Concello | Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 652.928,86 | Y: | 4.774.102,29 |

Uso da construcción: Agropecuario

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 5000-N, S 3500-N |
| % Cor de mediación: | |
| Gama cromática: | |
| % Cor tónica: | 25 |
| Gama cromática: | S 2005-B20G |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento Fachada e porta

Cor Elemento: S 5000-N, S 3500-N, S 2005-B20G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Formigón armado | | | | Lisa | S 5000-N, S 3500-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro Galvanizado | | Chapa Gracada | | | S 2005-B20G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Prancha de fibrocemento | | | | | S 2000-N |

**Comentario:**
Dada a imposibilidade de ver desde a rúa o material de cubrición, recúrrese a imaxe aérea do visor de mapas da Xunta.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 2

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Lg. Padrón | | Nº: |
| | Parroquia | O Padrón (San Xoán) | Localidade: | Fonsagrada |
| | Concello | Fonsagrada | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 656.538,09 | Y: 4.775.589,70 |

Uso da construcción: Industrial

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:




| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 45 |
| Gama cromática: | S 8010-Y90R |
| % Cor de mediación: | 25 |
| Gama cromática: | S 0300-N |
| % Cor tónica: | 30 |
| Gama cromática: | S 0585-Y60R, S 3020-Y10R, S 5010-Y10R, S 7010-Y10R, S 7020-Y10R, S 5040-Y |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento Fachada no andar do baixo e po  Cor Elemento: S 8010-Y90R, S 3020-Y10R, S 5010-Y10R, S 7010-Y10R, S 7020-Y10R, S 5040-Y10R, S 3050-Y10R, S 1000-N



Elemento Fachada no primeiro andar e ca  Cor Elemento: S 8010-Y90R, S 0585-Y60R, S 1000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Madeira e cachotería de lousa | Pintura | Tablas | Solapadas | Lisa | S 8010-Y90R, S 3020-Y10R, S 5010-Y10R, S 7010-Y10R, S 7020-Y10R, S 5040-Y10R, S 3050-Y10R |

**Comentario:**
No primeiro andar  do edificio de oficinas, a fachada ainda que predomina o entablado de madeira, ten partes de Cachotería de lousa.

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Aluminio | Lacado | Pranchas | | | S 0585-Y60R, S 8010-Y90R |

**Comentario:**
No segundo Andar do edificio de oficinas, utilízase un panel de aluminio disposto en pezas lonxitudinais, combinado co entablado de madeira. O cerramento da nave adosada de cor blanco, tamén e de aluminio.

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio anodizado | Natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**
En todas as ventás do edificio

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio anodizado | Natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Grava | | Cuberta plana | | | S 3500-N, S 7000-N, S 6005-Y80R |

**Comentario:**
Dada a imposibilidade de ver desde a rúa o material de cubrición, recúrrese a imaxe aérea do visor de mapas da Xunta. No edificio de oficinas é grava, na nave adosada é un panel de aluminio.

**Exteriores**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vialidade** | Asfalto | | | | Rugosa | S 8500-N |

**Comentario:**

Diante do edificio hay un aparcadoiro, sin ningún tipo de arboledo.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 3

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Cementerio, Polígono 233 Parcela 86 | | | Nº: |
| | Parroquia | Cuíñas (San Cristovo) | | Localidade: | Fonsagrada |
| | Concello | Fonsagrada | | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 655.820,01 | Y: | 4.775.143,90 |

Uso da construcción: Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:




PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 95 |
| Gama cromática: | S 7010-Y30R, S 6010-Y30R, S 4010-Y30R, S 2010-Y30R |
| % Cor de mediación: | |
| Gama cromática: | |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 0500-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento Fachada e porta de acceso

Cor Elemento: S 0300-N, S 0500-N, S 7010-Y30R, S 6010-Y30R, S 4010-Y30R, S 2010-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Formigón | Sin pintar | Bloque | | Lisa | S 7010-Y30R, S 6010-Y30R, S 4010-Y30R, S 2010-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | Lisa | S 0300-N, S 0500-N |

**Comentario:**
Na porta de entrada o cementerio. A pintura encóntrase moi deteriorada

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Ferro | Pintura | | | Lisa | S 9000-N |

**Comentario:**
A porta de acceso o cementerio é de duas follas cun enreixado na parte superior, adaptándose o arco da entrada.

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Lousa | | | Solapada | | S 8500-N |

**Comentario:**
Os nichos teñen unha cubrición de lousa

## Exteriores

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xardinaría** | Herba | | | | | S 3060-G30Y, S 5540-G30Y, S 4550-G30Y |

**Comentario:**
O espacio central do  cementerio está axardinado

## Exteriores

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vialidade** | Herba e grava | | | | | S 3060-G30Y, S 5540-G30Y, S 4550-G30Y |

**Comentario:**
No espacio de  acceso o cementerio.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 4

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Lg. Padrón, Monte do Coto | | | Nº: |
| | Parroquia | O Padrón (San Xoán) | | Localidade: | Fonsagrada |
| | Concello | Fonsagrada | | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 655.053,09 | Y: | 4.774.551,04 |

Uso da construcción: Servizos

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 45 |
| Gama cromática: | S 1505-Y30R,S 2005-Y30R, S 2010-Y30R |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 6030-Y90R |
| % Cor tónica: | 35 |
| Gama cromática: | S 0540-Y |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterias Cor Elemento: S 0540-Y, S 7020-Y70R



Elemento Balcóns e zócalo Cor Elemento: S 6030-Y90R, S 1505-Y30R,S 2005-Y30R, S 2010-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | Lisa | S 0540-Y |

**Comentario:**
En toda a fachada do inmoble

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Lousa | | | Aplacado | | S 1505-Y30R,S 2005-Y30R, S 2010-Y30R |

**Comentario:**
As pezas do zócolo está dispostas en vertical.

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Pintura | | | Lisa | S 6030-Y90R |

**Comentario:**
O edificio ten un corredor en todo o seu perímetro , tanto no primeiro andar como no baixo

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barniz | | | Lisa | S 7020-Y70R |

**Comentario:**
As portas do edificio son de madeira e vidro, e dan o corredor tanto no primeiro andar como no baixo

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Lousa | | | Solapada | | S 1505-Y30R,S 2005-Y30R, S 2010-Y30R |

**Comentario:**
O edificio ten unha cuberta moi pronunciada de lousa  a catro augas.

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Lousa | | | Solapada | | S 1505-Y30R,S 2005-Y30R, S 2010-Y30R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | lacado | | | | S 6030-Y90R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | lacado | | | | S 6030-Y90R |

**Comentario:**

**Exteriores**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vialidade** | Asfalto | | | | Rugosa | S 8500-N |

**Comentario:**
Diante do edificio hay un aparcadoiro, sin ningún tipo de arboledo.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 5

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Polígono 15 Parcela 455, Trozo | | Nº: | |
| | Parroquia | San Xurxo de Piquín (San Xurxo) | Localidade: | Ribeira de Piquín | |
| | Concello | Ribeira de Piquín | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 642.656,34 | Y: 4.784.395,67 | |

Uso da construcción: Infraestrutura

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 100 |
| Gama cromática: | S 0300-N |
| % Cor de mediación: | |
| Gama cromática: | |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fuste e palas Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Aceiro | Pintura | | | Lisa | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro | Pintura | | | Lisa | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua LU-P-6201 Nº:
Parroquia Sta Eulalia de Guilfrei Localidade:
Concello Becerreá Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 646.172,80 Y: 4.740.236,82

Uso da construcción: Agropecuario

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 55
Gama cromática: S 4000-N, S 5000-N

% Cor de mediación: 45
Gama cromática: S 0500-N, S 1000-N, S 1500-N

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Formigón | | Bloque | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Prancha de fibrocemento | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Aceiro | Galvanizado | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 2

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | LU-P-5601 | | | Nº: |
| | Parroquia | Sta Xertrude de Samos | | Localidade: | |
| | Concello | Samos | | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 637.673,68 | Y: | 4.732.285,74 |

Uso da construcción: Industrial

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 65 |
| Gama cromática: | S 1005-Y20R, S 2005-Y20R, S 4005-Y20R, S 2502-Y |
| % Cor de mediación: | 30 |
| Gama cromática: | S 4502-Y, S 5502-Y |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 4050-Y50R, S 6030-Y50R, S 7020-Y50R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Formigón | | Bloque | | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Aceiro | Galvanizado | | | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Aceiro (1) | | | | | |

**Comentario:**
(1) Estrutura oxidada

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro | Galvanizado | | | | |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Prancha de fibrocemento | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 3

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | LU-633 | | | Nº: |
| | Parroquia | Santiago de Triacastela | | Localidade: | |
| | Concello | Triacastela | | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 644.994,87 | Y: | 4.735.566,72 |

Uso da construcción: Infraestrutura

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 95 |
| Gama cromática: | S 0500-N, S 1000-N, S 1500-N, S 2002-Y50R |
| % Cor de mediación: | |
| Gama cromática: | |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 4050-Y50R, S 3060-Y50R, S 2070-Y70R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondos Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | Pintura | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 5020-R90B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Prancha de fibrocemento | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Lusío Nº:
Parroquia S Cristovo do Real Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 640.759,06 Y: 4.733.289,93

Uso da construcción: Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 85
Gama cromática: S 0500-N, S 1000-N, S 1500-N

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 4000-N, S 5000-N, S 5005-Y50R, S 5500-N, S 6005-Y50R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventás Cor Elemento: S 4030-R80B



Elemento Pombal ou cheminea Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Remates en muro  Cor Elemento: S 0505-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 4030-R80B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | Pintado | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 5

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua LU-634A Nº:
Parroquia Sta Mª de Vilavella Localidade:
Concello Triacastela Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 646.898,20 Y: 4.733.950,03

Uso da construcción: Servizos

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 90
Gama cromática: S 0907-Y30R, S 1505-Y30R, S 2005-Y30R, S 2000-N

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 2000-N, S 6010-Y70R, S 5010-Y70R, S 4010-Y70R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpinterías Cor Elemento: S 5010-R30B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 5010-R30B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | Pintado | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Exteriores**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Colocación | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vialidade** | Pedra | | Lousa | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

## DATOS XERAIS: 1

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Río de Sabugo Nº: -
Parroquia Carballido (Santa María) Localidade: Río de Sabugo
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 649.474,84 Y: 4.787.493,03

Ámbito da edificación: Rural

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 3500-N


% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 3050-R10B

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0505-B



Elemento Reixa Cor Elemento: S 8500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | Rugoso | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado natural | | | | |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Aceiro | Pintado | | | | S 8500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 2

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Río de Sabugo Nº: -
Parroquia Carballido (Santa María) Localidade: Río de Sabugo
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 649.462,60 Y: 4.787.497,23

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0500-N

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 0515-B20G, S 4010-R90B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 2570-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0515-B20G



Elemento Porta Cor Elemento: S 0515-B20G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 0500-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintada | | | | S 0515-B20G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintada | | | | S 0515-B20G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 3

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Río de Sabugo Nº: -
Parroquia Carballido (Santa María) Localidade: Río de Sabugo
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 649.468,20 Y: 4.787.527,18

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 2000-N

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 6020-Y, S 1515-Y, S 1010-Y, S 1002-Y

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 0300-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Cheminea Cor Elemento: S 2000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 2000-N |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Barnizada | | | | |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Río de Sabugo Nº: -
Parroquia Carballido (Santa María) Localidade: Río de Sabugo
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 649.485,72 Y: 4.787.540,97

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 1510-Y, S 5030-Y10R, S 0510-Y30R, S 7010-Y30R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 3500-N, S 5000-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 1505-Y60R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Reixa  Cor Elemento: S 8500-N



Elemento  Cor Elemento: S 5030-R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 1505-Y60R |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintada | | | | S 5030-R |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 5

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Río de Sabugo | | Nº: | - |
| | Parroquia | Carballido (Santa María) | Localidade: | Río de Sabugo | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 649.475,82 | Y: 4.787.562,34 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 1060-Y80R |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 0500-N, S 5500-N |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 0300-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Baixante Cor Elemento: S 1060-Y80R



Elemento Reixa Cor Elemento: S 8500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 1060-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Aceiro | Pintado | | | | S 8500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 6

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | A Airexa | | Nº: | - |
| | Parroquia | Piñeira (Santa María) | Localidade: | A Airexa | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 650.612,70 | Y: 4.765.830,88 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:




| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 3030-Y10R, S 4020-Y10R, S 3040-Y40R, S 2020-Y10R |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 5000-N |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 3010-Y50R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 5000-N



Elemento Cornixa Cor Elemento: S 3030-Y10R, S 4020-Y10R, S 3040-Y40R, S 2020-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Lousa | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Pedra | | Lousa | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | madeira | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 7

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | A Airexa | | Nº: | - |
| | Parroquia | Piñeira (Santa María) | Localidade: | A Airexa | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 650.626,36 | Y: 4.765.823,50 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 3010-Y20R, S 2020-Y20R, S 6020-Y40R, |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 4000-N |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 0300-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 8

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | A Airexa | | Nº: | - |
| | Parroquia | Piñeira (Santa María) | Localidade: | A Airexa | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 650.620,24 | Y: 4.765.800,68 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 85 |
| Gama cromática: | S 5030-Y70R, S 4050-Y70R, S 7020-Y70R, S 6000-N |
| % Cor de mediación: | 10 |
| Gama cromática: | S 4030-Y30R, S 3020-Y30R |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 0300-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 6005-Y80R



Elemento Porta Cor Elemento: S 3020-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Lousa | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Lousa | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 9

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua A Airexa Nº: -
Parroquia Piñeira (Santa María) Localidade: A Airexa
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 650.623,05 Y: 4.765.715,52

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 1502-Y

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 2050-Y

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 3040-B80G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 3040-B80G



Elemento Ventá Cor Elemento: S 3040-B80G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 1502-Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintada | | | | S 3040-B80G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintada | | | | S 3040-B80G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 10

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.513,26 Y: 4.747.064,45

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 1000-N, S 4000-N, S 6005-Y20R, S 1005-Y10R

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 1020-Y40R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 1030-R90B

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 1020-Y40R



Elemento Porta Cor Elemento: S 1030-R90B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Barnizada | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintada | | | | S 1030-R90B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 11

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.531,13 Y: 4.747.065,13

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 2005-Y30R, S 4020-Y30R, S 2010-Y20R

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 4000-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 0500-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 8005-Y80R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 4040-B80G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintada | | | | S 4040-B80G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 12

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.519,37 Y: 4.747.024,89

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 3010-Y40R, S 2010-Y40R, S 2005-Y40R, 5020-Y50R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 2020-Y20R, S 4005-Y20R, S 1510-Y20R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 3030-Y10R, S 2050-Y10R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento

Cor Elemento: S 1515-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Colmo | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 13

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.578,54 Y: 4.747.011,50

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 85
Gama cromática: S 0804-Y10R, S 5010-Y10R, S 3000-N, S 1005-R10B

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 5020-G

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 9000-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 5020-G



Elemento Ventá Cor Elemento: S 5020-G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 5020-G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | pintado | | | | S 5020-G |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 14

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.581,21 Y: 4.746.994,97

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 1505-Y, S 2002-Y, S 2500-N, S 3000-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 8500-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 2570-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2570-Y80R



Elemento Porta Cor Elemento: S 2570-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | PVC | | | | Imitación Madeira | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barnizada | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Pintado | | | | S 8500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 15

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada


Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.600,39 Y: 4.746.985,59

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 1510-Y, S 1010-Y60R, S 0505-Y60R

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 8505-Y80R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 2050-R80B

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios divididos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 2050-R80B



Elemento porta Cor Elemento: S 8505-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Pintada | | | | S 2050-R80B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintada | | | | S 2050-R80B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 16

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Piornedo | | Nº: | - |
| | Parroquia | Donís (San Fiz) | Localidade: | Piornedo | |
| | Concello | Cervantes | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 673.587,20 | Y: 4.747.053,31 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 60 |
| Gama cromática: | S 3010-Y40R, S 2010-Y40R, S 2005-Y40R, 5020-Y50R |
| % Cor de mediación: | 30 |
| Gama cromática: | S 2020-Y20R, S 4005-Y20R, S 1510-Y20R |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 3030-Y10R, S 2050-Y10R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 4005-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Colmo | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

## DATOS XERAIS: 17

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.553,11 Y: 4.747.112,67

Ámbito da edificación: Rural

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:




% Cor dominante: 85
Gama cromática: S 2002-Y, S 1505-Y, S 2010-Y

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 4050-Y80R

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1000-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 4050-Y80R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 4050-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | | | | Imitación madeira | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | | | | Imitación madeira | |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | Pintado | | | | S 8500-N |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 18

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.579,31 Y: 4.747.134,54

Ámbito da edificación: Rural

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:




% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 1500-N, S 2500-N, S 0300-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 6010-R90B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1030-Y60R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0505-R90B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Limas** | Tella | | Cerámica Árabe | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 19

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Piornedo Nº: -
Parroquia Donís (San Fiz) Localidade: Piornedo
Concello Cervantes Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 673.521,77 Y: 4.747.145,96

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 1510-Y, S 1010-Y60R, S 0505-Y60R

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 8500-N

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 2040-G10Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios divididos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2040-G10Y



Elemento Porta Cor Elemento: S 4020-Y40R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 2040-G10Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Aceiro | Pintado | | | | S 4000-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 20

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Piornedo | | Nº: | - |
| | Parroquia | Donís (San Fiz) | Localidade: | Piornedo | |
| | Concello | Cervantes | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 673.509,55 | Y: 4.747.141,51 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:




PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 0505-Y, S 1500-N, S 1510-Y40R, S 0502-Y |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 7010-R70B |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 6030-Y90R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 5020-Y60R



Elemento Cornixa Cor Elemento: S 0505-Y, S 1500-N, S 1510-Y40R, S 0502-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Pedra | | Granito silvestre | Cantaría | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barnizada | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 23

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Piornedo | | Nº: | - |
| | Parroquia | Donís (San Fiz) | Localidade: | Piornedo | |
| | Concello | Cervantes | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 673.479,60 | Y: 4.747.155,49 | |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 70 |
| Gama cromática: | S 4005-Y50R, S 2500-N, S 3010-Y50R, S 1000-N |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 3500-N |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 0300-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 8010-R70B



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Granito silvestre | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | S 3500-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Pintado | | | | S 8500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 55

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Maior Nº: 30
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.139,98 Y: 4.776.462,91

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 1050-Y70R

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías Cor Elemento: S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R; S 1050-Y70R; S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 1050-Y70R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 1050-Y70R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | aluminio | lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Aluminio | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persianas exteriores

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 56

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Maior Nº: 26
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.143,60 Y: 4.776.474,81

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 40
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10

% Cor tónica: 20
Gama cromática: S 0520-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 0520-Y20R



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0520-Y20R; S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Cachotería de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**
Fachada planta baixa

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Fachada plantas superiores

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0520-Y20R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 0520-Y20R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | pintura | | | | S 8000-N |

**Comentario:**
Reixas das carpinterías da planta baixa

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 57

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Perigos Nº: 17
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.178,70 Y: 4.776.493,15

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 8010-Y30R


% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería planta alta Cor Elemento: S 8010-Y30R



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Maderia | pintura | | | | S 8010-Y30R |

**Comentario:**
Galería da planta alta con estrutura de madeira e acabado frontal con pranchas cadradas de lousa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 8010-Y30R |

**Comentario:**
Carpinterías da galería

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 8010-Y30R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Aceiro inoxidable | | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8010-Y30R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8010-Y30R |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 58

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Rúa Maior Nº: 11
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.182,85 Y: 4.776.522,70

Ámbito da edificación: Urbano

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 1515-Y70R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 1515-Y70R; S 0300-N




Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 1515-Y70R; S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | revocadura | pintura | | | | S 1515-Y70R |

**Comentario:**
Fachada con relevos de disfrentes formas con partes pintadas en cor S 0300-N

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Revocadura | pintura | | | | S 1515-Y70R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | pintura | | | | S 1515-Y70R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 1515-Y70R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 1515-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Ventás e galerías

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Aluminio | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persianas exteriores

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 1515-Y70R |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 59

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Rúa Ron Nº: 87
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.198,37 Y: 4.776.530,98

Ámbito da edificación: Urbano

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 5040-Y30R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 5040-Y30R



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 5040-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Fachada plantas superiores

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Madeira | | | | | S 1515-Y10R; S 1515-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 5040-Y30R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 5040-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 5040-Y30R |

**Comentario:**
Fachada planta baixa

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Enfoscado | | | | | S 3500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | pintura | | | | S 0500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 60

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Xairo Nº: 7
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.203,13 Y: 4.776.556,09

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0530-G90Y

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 5040-B90G


% Cor tónica: 15
Gama cromática: S 1510-Y30R; S 1515-Y30R; S 3020-Y30R; S 5030-Y30R; S 5040-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería planta alta Cor Elemento: S 5040-B90G



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0530-G90Y; S 1510-Y30R; S 1515-Y30R; S 3020-Y30R; S 5030-Y30R; S 5040-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0530-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Cachotería de lousa | | | | | S 1510-Y30R; S 1515-Y30R; S 3020-Y30R; S 5030-Y30R; S 5040-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Cachotería de lousa | | | | | S 1510-Y30R; S 1515-Y30R; S 3020-Y30R; S 5030-Y30R; S 5040-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0530-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | pintura | | | | S 5040-B90G |

**Comentario:**
Galería planta alta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 5040-B90G |

**Comentario:**
Ventás e galería

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 5040-B90G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | pintura | | | | S 5040-B90G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 5040-B90G |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 61

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa da Fonte Nº: 5
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.244,29 Y: 4.776.589,79

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 95
Gama cromática: S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y

% Cor de mediación: 5
Gama cromática: S 0515-R90B

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías

Cor Elemento: S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R; S 0515-R90B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Cachotería de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**
Fachada de lousa vista con algunhas partes enfoscadas, especialemente nos recercados dos ocos da fachada principal

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0515-R90B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 0515-R90B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Enfoscado | | | | | S 4500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 62

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Praza de España Nº: 1
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.182,31 Y: 4.776.609,22

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 85
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 2070-Y20R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería plantas superiores Cor Elemento: S 0300-N




Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 2070-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | | S 2070-Y20R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 2070-Y20R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería plantas superiores

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Ventás da galería

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 2070-Y20R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 63

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada


Localización xeográfica:
Rua Rúa Burón Nº: 12
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.208,21 Y: 4.776.664,21

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 55
Gama cromática: S 2070-Y80R

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 0520-Y; S 0300-N

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 7502-B


Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Triádico

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento torre

Cor Elemento: S 2070-Y80R; S 0520-Y



Elemento Fachada e carpinterías

Cor Elemento: S 2070-Y80R; S 0520-Y; S 0300-N; S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 7502-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | revocadura | pintura | | | | S 2070-Y80R |

**Comentario:**
Antiga sede do concello cunha torre con reloxo

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | Rugosa | S 7502-B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**
Recercado dos ocos da planta alta

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Cantería de pedra | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**
Recercado dos ocos da planta baixa

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Revocadura | pintura | | | | S 2070-Y80R |

**Comentario:**
Torre con fondo cor S 2070-Y80R e impostas, cornixa e liñas da esquina de cor S 0520-Y

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**
Barandas dos balcóns da planta primeira

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 2070-Y80R |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 64

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Penela Nº: 2
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.209,06 Y: 4.776.723,07

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 90
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 7020-Y80R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos


ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería planta alta Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Porta de acceso e fachada Cor Elemento: S 0300-N; S 7020-Y80R



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 7020-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | | S 7020-Y80R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería da planta alta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 7020-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 7020-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Reixas da ventá da fachada lateral da planta baixa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
defensa da ventá da fachada lateral da planta alta

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 0500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | S 0500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bufardas** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Bufarda coa carpintería do oco de madeira e rematada en xisto

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 65

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Penela Nº: 17
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.265,51 Y: 4.776.768,31

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 2502-B

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 5040-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías Cor Elemento: S 0300-N; S 2502-B; S 5040-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | | S 2502-B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | pintura | | | | S 2502-B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 2502-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 5040-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 5040-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Barandas das ventás da planta alta

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 66

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Rúa Burón | | Nº: | 26 |
| | Parroquia | Santa María da Fonsagrada | Localidade: | A Fonsagrada | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 657.181,48 | Y: | 4.776.749,74 |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | | |
|---|---|---|
| % Cor dominante: | 50 | |
| Gama cromática: | S 0300-N | |
| % Cor de mediación: | 45 | |
| Gama cromática: | S 2060-G20Y | |
| % Cor tónica: | 5 | |
| Gama cromática: | S 4040-Y30R; S 1510-Y30R; S 3020-Y30R; S 5030-Y30R | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 2060-G20Y



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 2060-G20Y; S 4040-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Fachada que alterna dúas cores de fondo (S 0300-N; S 2060-G20Y), usando a cor S 0300-N principalmente para a planta baixa e os antepeitos das ventás das plantas superiores e dous dos tres paños en que se divide o voo.

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 2060-G20Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Aplacado de lousa | | | | | S 1510-Y30R; S 3020-Y30R; S 5030-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 4040-Y30R |

**Comentario:**
Tanto o portal como a porta e ventás do baixo comercial

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 8500-N |

**Comentario:**
Baranda de protección das ventás do baixo comercial

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 67

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Rúa Burón | | Nº: | 15 |
| | Parroquia | Santa María da Fonsagrada | Localidade: | A Fonsagrada | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 657.174,16 | Y: | 4.776.805,93 |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:




PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 0520-Y |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 0560-Y10R |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 0300-N; S 1000-N; S 6030-Y90R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0520-Y; S 0560-Y10R; S 1000-N



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0520-Y; S 0560-Y10R; S 6030-Y90R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0560-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 0560-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Ventá dereita da planta baixa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 6030-Y90R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Reixa da ventá esquerda da planta baixa

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 68

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Asturias Nº: 14
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.283,48 Y: 4.776.684,23

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:




PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 35
Gama cromática: S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R; S 2005-R90B; S 4010-R90B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 6030-Y70R; S 2060-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías

Cor Elemento: S 0300-N; S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R; S 2005-R90B; S 4010-R90B; S 6030-Y70R; S 2060-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-R90B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 2005-R90B; S 4010-R90B |

**Comentario:**

Recercados dos ocos da planta baixa, co dintel de cor S 4010-R90B e as xambas de cor S 2005-R90B

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R |

**Comentario:**
Recercados dos ocos da planta baixa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
porta e evntá do baixo comercial

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barniz | | | | S 6030-Y70R; S 2060-Y30R |

**Comentario:**
portal

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Chapa de aceiro | | | | | S 0500-N |

**Comentario:**
Portón do garaxe

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Barandas dos balcóns da planta alta

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Zinc | | | | | S 4502-B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Aceiro Inoxidable | | | | | S 0500-N |

**Comentario:**

DATOS XERAIS: 69

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | Os Ancares - A Fonsagrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Avenida de Galicia | | Nº: | 7 |
| | Parroquia | Santa María da Fonsagrada | Localidade: | A Fonsagrada | |
| | Concello | A Fonsagrada | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 657.154,31 | Y: 4.776.612,58 | |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:




PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 0300-N |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 8010-Y70R; S 6030-Y70R |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 8010-Y70R; S 6030-Y70R




Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 8010-Y70R; S 6030-Y70R; S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Madeira | Barniz | | | | S 8010-Y70R; S 6030-Y70R |

**Comentario:**
Recerdos dos ocos da planta alta

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**
Recerdos dos ocos da planta baixa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Barniz | | | | S 8010-Y70R; S 6030-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barniz | | | | S 8010-Y70R; S 6030-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
barandas das ventás da planta alta

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Zinc | | | | | S 8502-Y |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Zinc | | | | | S 8502-Y |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 70

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Galicia Nº: 10
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.159,37 Y: 4.776.637,72

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 0520-Y

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 6030-Y90R; S 2050-G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 0520-Y



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 0520-Y; S 6030-Y90R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Edificio coa metade da fachada restaurada e a outra metade la conservada, os datos de cores que se dan nesta ficha correspóndense coa parate restaurada

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | Rugosa | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería planta alta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Baixo comercial esquerdo

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 6030-Y90R |

**Comentario:**
Portal

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 2050-G |

**Comentario:**
Baixo comercail dereito

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Zinc | | | | | S 4502-B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 71

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Avenida de Galicia Nº: 9
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.139,12 Y: 4.776.612,09

Ámbito da edificación: Urbano

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 0540-Y; S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 4040-Y30R; S 2060-Y30R; S 6010-R90B

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0540-Y; S 0540-Y



Elemento Fachada e carpintería do ba Cor Elemento: S 4040-Y30R; S 2060-Y30R; S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0540-Y |

**Comentario:**
Fachada planta alta

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Cachotería de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**
Fachada da planta baixa

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Aplacado de lousa | | | | | S 6010-R90B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | revocadura | pintura | | | | S 6010-R90B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | pintura | | | | S 6010-R90B |

**Comentario:**
Galería da planta alta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería e resto de ventás

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barniz | | | | S 4040-Y30R; S 2060-Y30R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Baranda interior das ventás da planta alta

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0540-Y |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 72

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Avenida de Galicia Nº: 16
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.119,01 Y: 4.776.634,52

Ámbito da edificación: Urbano

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:



Proporción por cores da escena:


% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0520-Y

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 0560-Y10R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0520-Y; S 0560-Y10R; S 0300-N



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0520-Y; S 0560-Y10R; S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0520-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0560-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Revocadura | Pintura | | | | S 0560-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 0560-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 0560-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galerías plantas superiores

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Tanto as das galerías como o resto

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Barandas dos balcóns da primeira planta

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 73

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Galicia Nº: 30
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.031,30 Y: 4.776.613,01

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 0510-Y

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 2060-Y20R; S 1070-Y20R; S 3060-Y30R

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1515-Y30R; S 1000-N; S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0510-Y; S 3060-Y30R



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0510-Y; S 2060-Y20R; S 1070-Y20R; S 1515-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0510-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | | S 1515-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Revocadura | pintura | | | | S 1515-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | PVC | imitación madeira | | | | S 3060-Y30R |

**Comentario:**
Ventás planta última

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | barniz | | | | S 2060-Y20R; S 1070-Y20R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | barniz | | | | S 2060-Y20R; S 1070-Y20R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**
Acceso e escaparate baixo comercial

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 8000-N |

**Comentario:**
Barandas dos balcóns da primeira planta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Aceiro | | | | | S 1000-N |

**Comentario:**
Reixa baixo comercial

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | PVC | imitación amdeira | | | | S 3060-Y30R |

**Comentario:**
Persianas exteriores da planta última

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0510-Y |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 74

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Marqués de Rodil Nº: 12
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 656.955,95 Y: 4.776.656,55

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 40
Gama cromática: S 2070-Y80R

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 4010-Y70R; S 5010-Y70R; S 6010-Y70R; S 7010-Y70R; S 8010-Y70R; S 0500-

% Cor tónica: 20
Gama cromática: S 0300-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías Cor Elemento: S 2070-Y80R; S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 2070-Y80R |

**Comentario:**
Fachada planta alta

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Cachotería de lousa | | | | | S 4010-Y70R; S 5010-Y70R; S 6010-Y70R; S 7010-Y70R; S 8010-Y70R |

**Comentario:**
Fachada planta baixa

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Canería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Cantería de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | pintura | | | | S 8000-N |

**Comentario:**
Reixas das ventás da planta baixa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | aluminio | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persianas exteriores

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | revocadura | pìntura | | | | S 2070-Y80R |

**Comentario:**
Cheminea rematada en xisto e con esquinas de granito

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bufardas** | Revocadura | pintura | | | | S 2070-Y80R |

**Comentario:**
Bufarda rematada en xisto e con recercados de granito

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Zinc | | | | | S 4502-B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Zinc | | | | | S 4502-B |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 75

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

**Localización xeográfica:**
Rua Rúa dos Paxariños Nº: 3
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 656.931,90 Y: 4.776.571,55

Ámbito da edificación: Urbano

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:



Proporción por cores da escena:

% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0500-N; S 7000-N

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 2500-N; S 7000-N

% Cor tónica: 15
Gama cromática: S 2040-Y10R; S 6030-Y70R; S 2060-Y30R; S 1000-N; S 0300-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0500-N; S 7000-N; S 2500-N; S 7000-N; S 0300-N



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0500-N; S 7000-N; S 2500-N; S 7000-N; S 2040-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 0500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 2500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 2500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 2500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Ventás da parte esquerda da primeira planta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**
Ventás da parte dereita da primeira planta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 2040-Y10R |

**Comentario:**
portal e garaxe

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barniz | | | | S 6030-Y70R; S 2060-Y30R |

**Comentario:**
Baixo comercial

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 76

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Galicia Nº: 54
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 656.974,57 Y: 4.776.480,29

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 0500-N; S 7000-N

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 2500-N; S 7000-N

% Cor tónica: 15
Gama cromática: S 0300-N; S 7500-N; S 0520-Y70R; S 2030-Y50R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0500-N; S 7000-N; S 2500-N; S 7000-N; S 0300-N




Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0500-N; S 7000-N; S 2500-N; S 7000-N; S 0300-N; S 7500-N; S 0520-Y70R; S 2030-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 0500-N; S 7000-N |

**Comentario:**
Fachada das plantas superiores

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 7000-N |

**Comentario:**
Fachada do baixo comercial

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Aplacado de granito | | | | | S 7500-N; S 0520-Y70R; S 2030-Y50R |

**Comentario:**
Fachada do portal

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 2500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 0500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Enfoscado monocapa | | Cotegran | | | S 2500-N; S 7000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Tanto o portal como a porta e escaparates do baixo comercial

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 77

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Galicia Nº: 90
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.057,07 Y: 4.776.299,66

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0540-Y10R

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica: 15
Gama cromática: S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 0500-N; S 4040-G90Y; S 2040-G90Y; S

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0540-Y10R; S 0300-N




Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R; S 0500-N; S 4040-G90Y; S 2040-G90Y; S 0520-G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Enfoscado monocapa | | cotegran | | | S 0540-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Enfoscado monocapa | cotegran | | | | S 0520-G |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Revocadura | pintura | | | | S 0540-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**
Recercado do portal e acceso ó residencial de planta baixa

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R |

**Comentario:**
Recercado das ventás

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persianas exteriores

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro inoxidable | | | | | S 0500-N |

**Comentario:**
portal

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Anodizado dourado | | | | S 4040-G90Y; S 2040-G90Y |

**Comentario:**
Acceso ó residencial de planta baixa

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 78

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Galicia Nº: 1
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.033,27 Y: 4.776.182,15

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 2060-Y20R; S 1070-Y20R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 0540-Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías

Cor Elemento: S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R; S 2060-Y20R; S 1070-Y20R; S

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0540-Y |

**Comentario:**
Paños centrais da fachada

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Cachotería de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Granito | | | | | S 0500-N; S 0505-Y30R; S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Cantería de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | barniz | | | | S 2060-Y20R; S 1070-Y20R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Barniz | | | | S 2060-Y20R; S 1070-Y20R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bufardas** | Cantería de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**
Bufardas remtadas en Xisto con frontal en cantería de lousa e carpinterías de madeira barnizada

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 79

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa das Rodas Nº: 2
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.004,98 Y: 4.776.098,04

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 40
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 1030-R90B

% Cor tónica: 20
Gama cromática: S 1000-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías Cor Elemento: S 0300-N; S 1030-R90B; S 1000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | pintura | | | | S 1030-R90B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | pintura | | | | S 1030-R90B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Aluminio | | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

Persianas exteriores

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | S 1500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 80

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa os Chaos Nº: 5
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.279,93 Y: 4.777.029,02

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 90
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 5
Gama cromática: S 0520-G10Y

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1000-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 0520-G10Y; S 1000-N



Elemento Fachada e carpinterías da f Cor Elemento: S 0300-N; S 0520-G10Y; S 1000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | revocadura | pintura | | | | S 0520-G10Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | revocadura | pintura | | | | S 0520-G10Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | revocadura | pintura | | | | S 0520-G10Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Anodizado natural | | | | S 1000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 81

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Rúa Rois de la Peña Nº: 20
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.228,47 Y: 4.777.109,80

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 90
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías

Cor Elemento: S 0300-N; S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Aplacado de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Aplacado de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Aplacado de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persianas exteriores

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Aplacado de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bufardas** | Aplacado de lousa | | | | | S 3020-Y10R; S 5010-Y10R; S 7010-Y10R; S 7020-Y10R; S 5040-Y10R; S 3050-Y10R |

**Comentario:**
Burfarda rematada en Xisto e con carpinterías de aluminio lacado

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 82

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Polígono 138, parcela 136, Mouñeira Nº: 136
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.425,22 Y: 4.777.745,35

Ámbito da edificación: Periurbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 50
Gama cromática: S 1015-Y

% Cor de mediación: 45
Gama cromática: S 1000-N

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 0300-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías Cor Elemento: S 1015-Y; S 1000-N; S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | revocadura | pintura | | | | S 1015-Y |

**Comentario:**
Parte baixa da fachada da nave

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Ventá do volume pequeno da nave

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | chapa grecada de aceiro | | | | | S 1000-N |

**Comentario:**
portóns da nave

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | PVC | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persiana exterior da ventá do volume pequeno da nave

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | chapa grecada de aluminio | | | | | S 1020-G |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | chapa grecada de aceiro | | | | | S 1000-N |

**Comentario:**
Parte alta da fachada da nave

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 83

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Polígono 138, parcela 78, Zarro Nº: 78
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.377,00 Y: 4.777.826,66

Ámbito da edificación: Periurbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 55
Gama cromática: S 0505-Y

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 0507-G

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 5040-G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías Cor Elemento: S 0505-Y; S 0507-G; S 5040-G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | pintura | | | | S 0505-Y |

**Comentario:**
parte baixa da fachada

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | chapa grecada de aluminio | | | | | S 0507-G; S 5040-G |

**Comentario:**
Parte alta da fachada

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | chapa grecada de aluminio | | | | | S 0505-Y |

**Comentario:**
portón da nave

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | chapa grecada de aluminio | | | | | S 5040-G |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 84

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Avenida de Galicia Nº: 4
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 657.192,50 Y: 4.776.637,97

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 5010-G90Y

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 5010-G90Y



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 0300-N; S 5010-G90Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Enfoscado | | | | | S 5010-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Enfoscado | | | | | S 5010-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Enfoscado | | | | | S 5010-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Enfoscado | | | | | S 5010-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Enfoscado | | | | | S 5010-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Enfoscado | | | | | S 5010-G90Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Galería das plantas superiores

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Tanto as das galerías como o resto

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**
Barandas dos balcóns e ventás das plantas superiores

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 85

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: Os Ancares - A Fonsagrada

Localización xeográfica:
Rua Camiño das Rodas Nº: 40
Parroquia Santa María da Fonsagrada Localidade: A Fonsagrada
Concello A Fonsagrada Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 656.999,03 Y: 4.776.060,57

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 1060-Y

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 0300-N; S 2050-Y50R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 1060-Y; S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R



Elemento Fachada e carpinterías plan Cor Elemento: S 1060-Y; S 0300-N; S 2050-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Enfoscado monocapa | | | | | S 1060-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Enfoscado monocapa | | | | | S 2050-Y50R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Enfoscado monocapa | | | | | S 1060-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Aplacado de granito | | | | | S 0500-N; S 2500-N; S 0804-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | anodizado natural | | | | S 2500-N |

**Comentario:**
Ventás plantas superiores

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio Lacado | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Ventás planta baixa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | | Anodizado natural | | | | S 2500-N |

**Comentario:**
Portal

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Chapa de aluminio | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Portón baixo comercial

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Aluminio | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
Persianas exteriores das ventás das plantas superiores

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Xisto | | | | | S 8500-N; S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 1

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.554,04 | Y: | 4.726.485,13 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 75 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 0500-N, S 1000-N |
| % Cor de mediación: | 15 |
| Gama cromática: | S 0507-Y60R, S 1005-Y60R, S 1505-Y60R, S 2005-Y60R |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 6010-R90B, S 5010-R90B, S 4010-R90B |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Detalle en cor  Cor Elemento: S 2060-R80B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Revocadura | Pintura | | | | S 1505-Y60R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 1010-B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Limas** | Tella | | Cerámica árabe | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 2

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: | ETRS89 | X: 631.650,13 | Y: 4.726.723,79 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 50 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 0603-Y20R, S 1005-Y20R |
| % Cor de mediación: | 40 |
| Gama cromática: | S 1510-Y20R, S 3010-Y20R, S 5005-Y20R, S 4500-N |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 3040-B90G, S 2040-B90G, S 1040-B90G |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 3050-B90G



Elemento Porta Cor Elemento: S 3050-B90G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | | | | Rugosa | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 3050-B90G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira (1) | Pintura | | | | S 3050-B90G |

**Comentario:**
(1) Follalata na parte inferior, pintada na mesma cor

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 3

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.663,83 | Y: 4.726.740,88 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 70 |
| Gama cromática: | S 1005-Y20R, S 3005-Y20R, S 4005-Y20R, S 4500-N |
| % Cor de mediación: | 25 |
| Gama cromática: | S 1005-B, S 1502-B, S 2502-B |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 2040-G10Y, S 2050-G10Y, S 2060-G10Y |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventás Cor Elemento: S 2050-G10Y



Elemento Balcón Cor Elemento: S 2050-G10Y



Elemento Porta

Cor Elemento: S 4020-Y70R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura (1) | Morteiro de cemento | | | Rugosa | |

**Comentario:**
(1) Moi pouco uniforme

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 2050-G10Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 2050-G10Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 4020-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Madeira | Pintura | | | | S 2050-G10Y |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Goó Nº:
Parroquia Sta. María Localidade:
Concello O Incio Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 631.732,76 Y: 4.726.715,65

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 0300-N, S 1005-B, S 2005-B

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 4010-R90B, S 5010-R90B, S 6010-R90B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 7020-Y40R, S 5020-Y40R, S 3020-Y40R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 3020-Y40R



Elemento Recercado e zócolo Cor Elemento: S 3020-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 3020-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 3020-Y40R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 3020-Y40R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 5

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.741,26 | Y: 4.726.696,86 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 80 |
| Gama cromática: | S 4010-Y70R, S 3020-Y70R, S 2030-Y70R, S 1030-Y70R |
| % Cor de mediación: | 12 |
| Gama cromática: | S 2010-B10G, S 3010-B10G, S 4010-B10G |
| % Cor tónica: | 8 |
| Gama cromática: | S 2005-R20B, S 4005-R20B, S 5500-N, S 6000-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático — Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Madeira | Pintura | | | | S 3020-Y70R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 6

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.795,25 | Y: 4.726.646,70 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 40 |
| Gama cromática: | S 3010-Y90R, S 5010-Y90R, S 7010-Y90R |
| % Cor de mediación: | 35 |
| Gama cromática: | S 2005-B80G, S 4005-B80G, S 6005-B80G |
| % Cor tónica: | 25 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 1005-B20G |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Madeira | Pintura | | | | S 4040-Y80R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 7

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.795,25 | Y: 4.726.646,70 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 55 |
| Gama cromática: | S 2005-Y, S 2502-Y, S 4502-Y, S 6502-Y |
| % Cor de mediación: | 45 |
| Gama cromática: | S 0510-B50G, S 1010-B50G, S 1510-B50G, S 2010-B50G |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta  Cor Elemento: S 1015-B50G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 1015-B50G |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 8

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.818,90 | Y: 4.726.654,05 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | | |
|---|---|---|
| % Cor dominante: | 70 | |
| Gama cromática: | S 1020-Y30R, S 2020-Y30R, S 3020-Y30R, S 4020-Y30R, S 5020-Y30R | |
| % Cor de mediación: | 20 | |
| Gama cromática: | S 1005-G80Y, S 3005-G80Y, S 4500-N, S 6000-N | |
| % Cor tónica: | 10 | |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 0520-G10Y, S 1030-G10Y, S 2050-G10Y, S 3050-G10Y | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 1040-G10Y



Elemento Porta Cor Elemento: S 7502-R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira (1) | Pintura | | | | S 1040-G10Y |

**Comentario:**
(1) Follalata na parte inferior da porta, pintada da mesma cor que a porta

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira (2) | Pintura | | | | |

**Comentario:**
(2) Moi deteriorada

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Fibrocemento | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 9

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.855,55 | Y: 4.726.616,98 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:




| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 95 |
| Gama cromática: | S 0907-Y50R, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 4010-Y50R |
| % Cor de mediación: | 5 |
| Gama cromática: | S 3040-Y50R, S 4040-Y50R, S 5040-Y50R |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 4010-Y50R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 3050-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra (1) | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**
(1) Cintados

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 3050-Y50R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira (2) | Natural | | | | |

**Comentario:**
(2) Follalata na parte inferior

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Revocadura | Morteiro de cemento | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 10

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.886,17 | Y: 4.726.706,58 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 80 |
| Gama cromática: | S 1020-Y30R, S 2020-Y30R, S 3020-Y30R, S 4020-Y30R, S 5020-Y30R |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 4005-Y50R, S 6005-Y50R, S 8005-Y50R |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 4005-Y50R, S 6005-Y50R, S 8005-Y50R



Elemento Porta Cor Elemento: S 8005-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 8005-Y50R |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 11

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Goó | | Nº: |
| | Parroquia | Sta. María | Localidade: | |
| | Concello | O Incio | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 631.875,13 | Y: 4.726.668,80 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 55 |
| Gama cromática: | S 2010-R90B, S 3010-R90B, S 5010-R90B |
| % Cor de mediación: | 42 |
| Gama cromática: | S 0300-N |
| % Cor tónica: | 3 |
| Gama cromática: | S 4005-Y50R, S 5005-Y50R, S 6005-Y50R, S 7005-Y50R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Escudo Cor Elemento: S 4005-Y50R, S 5005-Y50R, S 6005-Y50R, S 7005-Y50R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Pedra (1) | | Granito silvestre | | | |

**Comentario:**
(1) Escudo heráldico

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Limas** | Tella | | Cerámica árabe | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Aceiro | Inoxidable | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Revocadura (2) | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
(2) Moi deteriorada

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 12

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Goó Nº:
Parroquia Sta. María Localidade:
Concello O Incio Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 631.825,94 Y: 4.726.672,46

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 2005-Y, S 2502-Y, S 4502-Y, S 6502-Y

% Cor de mediación:
Gama cromática:

% Cor tónica: 20
Gama cromática: S 1010-B70G, S 2010-B70G, S 5010-B70G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 1020-B70G



Elemento Voo de cuberta Cor Elemento: S 5010-Y70R, S 6010-Y70R, S 7010-Y70R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira (1) | Pintura | | | | S 1020-B70G |

**Comentario:**
(1) Chapa metálica na parte inferior

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira (2) | Natural | | | | |

**Comentario:**
(2) Formación de voo

## DATOS XERAIS: 13

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

**Localización xeográfica:**
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.439,35 Y: 4.712.016,53

Ámbito da edificación: Rural

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:



Proporción por cores da escena:

% Cor dominante: 50
Gama cromática: S 1015-Y20R, S 1515-Y20R, S 2020-Y20R, S 3020-Y20R

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 0505-R30B, S 1005-R30B, S 2005-R30B

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 4020-Y70R, S 5020-Y70R, S 6020-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento Portas Cor Elemento: S 6020-Y70R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 6020-Y70R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 5020-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 5020-Y70R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS


DATOS XERAIS: 14

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Froxán | | Nº: |
| | Parroquia | Vilamor | Localidade: | |
| | Concello | Folgoso do Courel | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 643.408,48 | Y: 4.712.031,05 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 80 |
| Gama cromática: | S 0510-Y40R, S 1020-Y40R, S 3020-Y40R, S 5020-Y40R |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 1015-Y, S 1515-Y, S 2020-Y, S 3020-Y |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 3020-Y70R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2040-Y10R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Pintura | | | | S 4030-Y60R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Madeira | Pintura | | | | S 4030-Y60R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira (1) | Natural | | | | |

**Comentario:**
(1) Estrutura de soporte da cuberta

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 15

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Froxán | | Nº: |
| | Parroquia | Vilamor | Localidade: | |
| | Concello | Folgoso do Courel | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 643.423,88 | Y: 4.712.028,56 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 70 |
| Gama cromática: | S 0510-Y40R, S 1020-Y40R, S 3020-Y40R, S 5020-Y40R |
| % Cor de mediación: | 30 |
| Gama cromática: | S 3005-G80Y, S 4005-G80Y, S 5005-G80Y |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 4005-G80Y, S 5005-G80Y



Elemento Porta Cor Elemento: S 4005-G80Y, S 5005-G80Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Madeira (1) | Natural | | | | |

**Comentario:**
(1) Estrutura de soporte do voo da cuberta

## DATOS XERAIS: 16

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

**Localización xeográfica:**
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.416,81 Y: 4.712.010,46

Ámbito da edificación: Rural

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 90
Gama cromática: S 0510-Y40R, S 1020-Y40R, S 3020-Y40R, S 5020-Y40R, S 2050-Y60R, S 3040-Y

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 1505-Y20R, S 2500-N, S 4005-Y20R, S 5500-N

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá

Cor Elemento: S 1505-Y20R, S 2500-N, S 4005-Y20R, S 5500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 17

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Froxán | | Nº: |
| | Parroquia | Vilamor | Localidade: | |
| | Concello | Folgoso do Courel | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 643.433,88 | Y: 4.712.009,58 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 55 |
| Gama cromática: | S 0510-Y40R, S 1020-Y40R, S 3020-Y40R, S 5020-Y40R, S 2050-Y60R, S 3040-Y |
| % Cor de mediación: | 35 |
| Gama cromática: | S 4010-Y70R, S 5010-Y70R, S 6010-Y70R, S 7010-Y70R |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 2020-R90B, S 4020-R90B, S 6020-R90B |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios divididos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 3040-R90B



Elemento Ventá Cor Elemento: S 3040-R90B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 3040-R90B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 3040-R90B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 6010-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 18

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.470,77 Y: 4.711.998,47

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 0530-Y30R, S 2030-Y30R, S 4020-Y30R, S 5020-Y30R

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 0502-Y, S 1002-Y, S 1505-Y, S 2002-Y

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 5020-R90B, S 6020-R90B, S 7020-R90B

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta  Cor Elemento: S 3040-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 3040-Y50R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 8505-R80B |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

## DATOS XERAIS: 19

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

**Localización xeográfica:**
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.480,50 Y: 4.711.941,27

Ámbito da edificación: Rural

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA:

Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 1030-Y50R, S 2030-Y50R, S 3030-Y50R, S 3040-Y50R

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 2502-R, S 5502-R, S 6502-R, S 7502-R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2502-R, S 5502-R, S 6502-R, S 7502-R



Elemento Porta Cor Elemento: S 2502-R, S 5502-R, S 6502-R, S 7502-R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 20

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.499,74 Y: 4.712.006,50

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 0510-Y40R, S 1020-Y40R, S 3020-Y40R, S 5020-Y40R, S 2050-Y60R, S 3040-Y

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 2502-R, S 5502-R, S 6502-R, S 7502-R

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 2040-B20G, S 3040-B20G, S 4040-B20G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 2060-Y80R, S 5020-Y80R, S 3010-Y80R, S 1505-Y80R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2050-B80G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 2050-B80G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira (1) | Pintura | | | | S 2060-Y80R |

**Comentario:**
(1) Cor moi perdida

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 5500-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 21

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.548,21 Y: 4.712.072,00

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 50
Gama cromática: S 1005-G80Y, S 1505-G80Y, S 2005-G80Y, S 3005-G80Y

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 0540-Y60R, S 2040-Y60R, S 3030-Y60R, S 3020-Y60R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 2010-B70G, S 4010-B70G, S 5010-B70G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios divididos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 3020-B70G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura (1) | | | | | S 2005-G90Y |

**Comentario:**
(1) Ornamental en esquinais, impostas e recercados cor S 1005-G90Y

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra (2) | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**
(2) Cintado con morteiro de terra moi arxilosa

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 2010-B90G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 2010-B90G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro (3) | Pintura | | | | S 2010-B90G |

**Comentario:**
(3) Con moito óxido

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 22

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.559,19 Y: 4.712.064,43

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 55
Gama cromática: S 0300-N, S 0603-Y80R, S 1005-Y80R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 1005-Y80R, S 2005-Y80R, S 4005-Y80R, S 5005-Y80R

% Cor tónica: 15
Gama cromática: S 0540-Y60R, S 2040-Y60R, S 3030-Y60R, S 3020-Y60R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | | | | | S 0505-Y80R, S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Anodizado | | | | S 5010-Y50R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 23

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Froxán | | Nº: |
| | Parroquia | Vilamor | Localidade: | |
| | Concello | Folgoso do Courel | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 643.612,37 | Y: 4.712.042,54 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 85 |
| Gama cromática: | S 0540-Y60R, S 2040-Y60R, S 3030-Y60R, S 3020-Y60R |
| % Cor de mediación: | 10 |
| Gama cromática: | S 8005-Y20R, S 7005-Y20R, S 5005-Y20R, S 4005-Y20R |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 2010-B70G, S 3010-B70G, S 4010-B10G |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 2010-B



Elemento Porta Cor Elemento: S 8005-Y20R, S 7005-Y20R, S 5005-Y20R, S 4005-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira (1) | Natural | | | | |

**Comentario:**
(1) Fronte chapado con xisto

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 4020-Y80R |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 4020-Y80R |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 24

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela


Localización xeográfica:
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.615,20 Y: 4.712.027,82

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 95
Gama cromática: S 1002-Y50R, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 1015-Y50R, S 2030-Y50R, S 4030-Y

% Cor de mediación:
Gama cromática:

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 5005-B20G, S 6005-B20G, S 7500-N

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 0907-Y50R, S 1505-Y50R, S 2005-Y50R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 8000-N, S 8502-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Tratada | | | | S 8502-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 25

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Froxán | | Nº: |
| | Parroquia | Vilamor | Localidade: | |
| | Concello | Folgoso do Courel | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 643.628,81 | Y: 4.712.008,50 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 60 |
| Gama cromática: | S 1515-Y50R, S 2020-Y50R, S 3020-Y50R, S 4020-Y50R, S 5020-Y50R |
| % Cor de mediación: | 30 |
| Gama cromática: | S 1010-R80B, S 5005-R80B, S 6005-R80B, S 3030-G90Y, S 4040-G90Y, S 6030- |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 4020-Y60R, S 5020-Y60R, S 6020-Y60R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 1030-B



Elemento Porta Cor Elemento: S 1030-B, S 5020-Y60R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 1030-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 5020-Y60R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 26

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Froxán | | Nº: |
| | Parroquia | Vilamor | Localidade: | |
| | Concello | Folgoso do Courel | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 643.601,54 | Y: 4.712.068,93 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 50 |
| Gama cromática: | S 1515-Y50R, S 2020-Y50R, S 3020-Y50R, S 4020-Y50R, S 5020-Y50R |
| % Cor de mediación: | 35 |
| Gama cromática: | S 0500-N, S 0502-Y, S 1000-N |
| % Cor tónica: | 15 |
| Gama cromática: | S 1502-B, S 2502-B, S 4502-B |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta

Cor Elemento: S 1502-B, S 2502-B, S 4502-B




Elemento Revocadura

Cor Elemento: S 1515-Y50R, S 2020-Y50R, S 3020-Y50R, S 4020-Y50R, S 5020-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura (1) | Pintura | | | | S 1515-Y50R, S 2020-Y50R, S 3020-Y50R, S 4020-Y50R, S 5020-Y50R |

**Comentario:**
(1) Imitación pedra

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 27

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Froxán Nº:
Parroquia Vilamor Localidade:
Concello Folgoso do Courel Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 643.586,72 Y: 4.712.126,36

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 85
Gama cromática: S 3020-Y20R, S 4020-Y20R, S , S 7005-Y20R

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 0507-R80B, S 2010-R80B, S 4020-R80B, S 6020-R80B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 7010-Y70R, S 6020-Y70R, S 5030-Y70R, S 4040-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:




Elemento Ventá Cor Elemento: S 7010-Y70R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 7010-Y70R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 28

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Pacios | | Nº: |
| | Parroquia | S. Lourenzo | Localidade: | |
| | Concello | Pedrafita do Cebreiro | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: SRS: | ETRS89 | X: 655.757,40 | Y: 4.726.919,23 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 80 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 0500-N, S 0502-Y, S 1002-Y |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 6020-R80B, S 4020-R80B, S 2020-R80B, S 1515-R80B |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 29

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Pacios Nº:
Parroquia S. Lourenzo Localidade:
Concello Pedrafita do Cebreiro Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 655.748,22 Y: 4.726.788,15

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 100
Gama cromática: S 0505-Y10R, S 1010-Y10R, S 2010-Y10R, S 3000-N, S 4000-N

% Cor de mediación:
Gama cromática:

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta  Cor Elemento: S 7005-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 7005-Y20R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 30

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Pacios | | Nº: |
| | Parroquia | S. Lourenzo | Localidade: | |
| | Concello | Pedrafita do Cebreiro | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: SRS: | ETRS89 | X: | 655.728,92 Y: 4.726.782,60 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 85 |
| Gama cromática: | S 0505-Y10R, S 1010-Y10R, S 2010-Y10R, S 3000-N, S 4000-N |
| % Cor de mediación: | 12 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 0500-N, S 1000-N |
| % Cor tónica: | 3 |
| Gama cromática: | S 3010-Y70R, S 5010-Y70R, S 6010-Y70R, S 7010-Y70R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos


ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Escudo Cor Elemento:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N, S 2040-B80G



Elemento Canlón Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N, S 2040-B80G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Tratada | | | | S 2030-Y40R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 31

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Pacios | | Nº: |
| | Parroquia | S. Lourenzo | Localidade: | |
| | Concello | Pedrafita do Cebreiro | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: SRS: | ETRS89 | X: | 655.710,09 Y: 4.726.808,12 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 95 |
| Gama cromática: | S 0505-Y10R, S 1010-Y10R, S 2010-Y10R, S 3000-N, S 4000-N |
| % Cor de mediación: | 5 |
| Gama cromática: | S 8505-Y20R, S 7005-Y20R, S 6005-Y20R, S 5500-N |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 5500-N, S 6005-Y20R



Elemento Muro Cor Elemento: S 0505-Y10R, S 1010-Y10R, S 2010-Y10R, S 3000-N, S 4000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra (1) | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**
(1) Cintado de forma desigual

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Tratada | | | | S 5500-N, S 6005-Y20R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 32

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Pacios Nº:
Parroquia S. Lourenzo Localidade:
Concello Pedrafita do Cebreiro Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 655.724,41 Y: 4.726.816,60

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 0502-Y50R, S 0804-Y50R, S 1505-Y50R, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 1002-B, S 1502-B, S 2005-B, S 3502-B, S 4502-B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1015-Y30R, S 1030-Y30R, S 1040-Y30R, S 3030-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2040-Y30R



Elemento Canlón e baixante Cor Elemento: S 1500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Tratada | | | | S 1015-Y30R, S 1030-Y30R, S 1040-Y30R, S 3030-Y30R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro | Galvanizado | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Cinc | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Cinc | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 33

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Pacios Nº:
Parroquia S. Lourenzo Localidade:
Concello Pedrafita do Cebreiro Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 655.701,25 Y: 4.726.823,31

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0300-N, S 1000-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 3500-N, S 4000-N, S 4500-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 8010-G10Y, S 7020-G10Y, S 6030-G10Y, S 5040-G10Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpinterías Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Enreixado Cor Elemento: S 3050-G10Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | Rugosa / Lisa | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | Rugosa | S 4000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro | Galvanizado | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 7020-G10Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Aluminio | Lacado | | | | S 3050-G10Y |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Aluminio | Lacado | | | | S 7020-G10Y |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Aceiro | Inoxidable | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Aluminio | Lacado | | | | S 8000-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 34

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Pacios | | Nº: |
| | Parroquia | S. Lourenzo | Localidade: | |
| | Concello | Pedrafita do Cebreiro | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 655.646,58 | Y: 4.726.769,58 |

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 100 |
| Gama cromática: | S 1000-N, S 1005-Y20R, S 2005-Y20R, S 3010-Y20R, S 5005-Y20R, S 6005-Y20 |
| % Cor de mediación: | |
| Gama cromática: | |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Formigón armado | Visto | | | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cornixas** | Formigón armado | Visto | | | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 35

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Pacios Nº:
Parroquia S. Lourenzo Localidade:
Concello Pedrafita do Cebreiro Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 655.675,14 Y: 4.726.800,26

Ámbito da edificación: Rural

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 90
Gama cromática: S 1505-Y20R, S 2005-Y20R, S 4005-Y20R, S 6005-Y20R, S 7000-N

% Cor de mediación: 10
Gama cromática: S 6030-Y60R, S 5040-Y60R, S 4050-Y60R, S 4030-Y60R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 3040-Y50R, S 4040-Y50R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

## Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Aplacado | | |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

## Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Tratada | | | | S 3040-Y50R, S 4040-Y50R |

**Comentario:**

## Cuberta

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Cobre | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 36

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Cl Salvador Nº: 11
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 637.151,87 Y: 4.732.525,55

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 85
Gama cromática: S 0505-G90Y, S 1005-G90Y, S 2005-G90Y

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 6005-Y80R, S 4020-Y80R, S 3020-Y80R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 3030-Y70R



Elemento Ventá Cor Elemento: S 2030-Y20R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1005-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Pedra | | Granito silvestre | Aplacado | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 2030-Y20R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Pintura | | | | | S 3030-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 37

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Cl Salvador | | Nº: 5 |
| | Parroquia | Sta. Xertrude | Localidade: | |
| | Concello | Samos | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 637.124,41 | Y: 4.732.504,79 |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 70 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 1000-N, S 1500-N |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 7020-B90G, S 6020-B90G, S 5020-B90G |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 1002-B, S 1502-B, S 2005-B, S 2502-B |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpintería Cor Elemento: S 6020-B90G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura (1) | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**
(1) Inclúe recercados

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 6020-B90G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 6020-B90G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Pedra | | Granito silvestre | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 38

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Lg Samos Nº: 13
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 637.039,97 Y: 4.732.525,63

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 0300-N, S 1000-N, S 1500-N

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 6030-Y10R, S 5030-Y10R, S 4030-Y10R

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1010-B70G, S 2010-B70G, S 3010-B70G

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Porta Cor Elemento: S 2030-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 2010-B70G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 2010-B70G |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Fibrocemento | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 39

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 6
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.946,96 Y: 4.732.390,40

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0505-Y10R, S 1005-Y10R, S 1505-Y10R

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 7005-Y50R, S 6005-Y50R, S 4005-Y50R

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 4020-Y80R, S 5020-Y80R, S 6020-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 4502-R, S 2502-R, S 2000-N



Elemento Carpintería Cor Elemento: S 1005-B20G



Elemento Porta

Cor Elemento: S 2020-Y80R

## ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

### Cerramentos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura (1) | Pintura | | | | S 0804-Y10R |

**Comentario:**
(1) Moi deteriorado. Vese a fábrica de lousa en varios puntos

### Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

### Ocos

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira (2) | Pintura | | | | S 1005-B20G |

**Comentario:**
(2) Follalata na parte inferior, pintada da mesma cor

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 2020-Y80R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 40

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Av Generalisimo | | Nº: | 12 |
| | Parroquia | Sta. Xertrude | Localidade: | | |
| | Concello | Samos | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 636.954,52 | Y: | 4.732.322,01 |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 70 |
| Gama cromática: | S 1005-B80G, S 0907-B80G, S 1510-B80G, S 2005-B80G |
| % Cor de mediación: | 16 |
| Gama cromática: | S 1005-Y70R, S 2005-Y70R, S 4010-Y70R, S 6010-Y70R, S 7010-Y70R |
| % Cor tónica: | 14 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 4030-Y90R, S 3050-Y90R, S 4050-Y90R |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 0300-N, S 4030-Y90R, S 3050-Y90R, S 4050-Y90R



Elemento Carpintería en balcón Cor Elemento: S 1010-B70G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B80G |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B80G, S 1505-Y90R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 1010-B70G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 6010-Y90R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro (1) | Pintura | | | | S 7500-N |

**Comentario:**
(1) Moi degradada

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira (2) | Pintura | | | | S 0300-N, S 3060-Y90R |

**Comentario:**
(2) Galería

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 41

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 14
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.957,68 Y: 4.732.311,20

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0804-B50G, S 1502-B50G, S 2005-B50G

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 0300-N, S 9000-N, S 4020-Y40R, S 3020-Y40R, S 2020-Y40R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 3010-R90B, S 4020-R90B, S 5010-R90B

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 0300-N, S 4020-Y40R



Elemento Ferro Cor Elemento: S 9000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1502-B50G |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 3010-R90B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 3010-R90B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 4020-Y40R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N, S 4020-Y40R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 42

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 16
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.962,38 Y: 4.732.291,24

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 1002-Y, S 1502-Y, S 2002-Y, S 3000-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 5005-Y80R, S 6005-Y80R, S 7005-Y80R, S 8005-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Impostas e recercados Cor Elemento: S 1502-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1502-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 1502-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 1502-Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 7010-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 7010-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Vidro | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Cinc | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | Cinc | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 43

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Cl Torre, de la | | Nº: | 2 |
| | Parroquia | Sta. Xertrude | Localidade: | | |
| | Concello | Samos | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 636.971,20 | Y: | 4.732.268,00 |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 65 |
| Gama cromática: | S 1505-Y50R, S 3005-Y50R, S 4005-Y50R, S 4500-N |
| % Cor de mediación: | 30 |
| Gama cromática: | S 3020-Y70R, S 4020-Y70R, S 5010-Y70R, S 4040-Y80R |
| % Cor tónica: | 5 |
| Gama cromática: | S 0505-G80Y, S 1005-G80Y |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Varanda Cor Elemento: S 4020-Y70R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | Rugosa | S 4020-Y90R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 0603-G80Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 3030-Y50R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 3030-Y50R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Alumimnio | Anodizaddo natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | Pintura | | | | S 3010-Y80R |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 44

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Cl Torre, de la Nº: 5
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.971,93 Y: 4.732.240,90

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 1515-R90B, S 3005-R80B, S 4005-R80B, S 5005-R80B, S 6005-R80B

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 6020-Y60R, S 5020-Y60R, S 4020-Y60R, S 4010-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 1515-R90B, S 0300-N



Elemento Ventás Cor Elemento: S 2005-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira (1) | Pintura | | | | S 1515-R90B, S 0300-N |

**Comentario:**
(1) Galería. A parte baixa é de madeira natural

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

# ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

## DATOS XERAIS: 45

**Localización paisaxística:**
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

**Localización xeográfica:**
Rua Ru Colledeiro, do Nº: 1
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 637.004,97 Y: 4.732.233,70

Ámbito da edificación: Urbano

## FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



## MOSAICO CROMÁTICO:



## PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 1005-G80Y, S 1505-G80Y, S 2005-G80Y

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 0300-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 2010-Y30R, S 3010-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1505-G80Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 3010-Y40R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 3010-Y40R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8502-B |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 46

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 22
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.979,50 Y: 4.732.205,93

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 65
Gama cromática: S 2005-Y20R, S 5005-Y20R, S 7005-Y20R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 0505-Y30R, S 1010-Y30R, S 2010-Y30R, S 3010-Y30R, S 4010-Y30R

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 1020-Y, S 1515-Y, S 1510-Y70R, S 3010-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Canlón Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Pedra | | Lousa | Cachotería | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0550-Y20R, S 1020-Y50R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outros** | Madeira (1) | Natural | | | | |

**Comentario:**
(1) Galería. Semella que estivo pintada cunha cor S 4010-R90B, moi perdida actualmente

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 47

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 5
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.979,50 Y: 4.732.205,93

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 0300-N, S 1000-N, S 1500-N

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 5040-G10Y, S 4050-G10Y, S 3060-G10Y

% Cor tónica: 5
Gama cromática: S 4050-Y80R, S 3050-Y80R, S 2020-Y80R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventá Cor Elemento: S 1080-Y80R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 4050-G10Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 4050-G10Y |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 1080-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 48

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 25
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.974,00 Y: 4.732.195,09

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 80
Gama cromática: S 0300-N, S 0500-N, S1000-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 3560-Y80R, S 5030-Y80R, S 4030-Y80R

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Ventás Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Canlón Cor Elemento: S 9000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 4550-Y80R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 4550-Y80R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 4550-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aluminio | Lacado | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 4550-Y80R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 49

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Tr Plaza de España | | Nº: | 30 |
| | Parroquia | Sta. Xertrude | Localidade: | | |
| | Concello | Samos | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 636.949,91 | Y: 4.732.173,09 | |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 55 |
| Gama cromática: | S 0505-G90Y, S 1005-G90Y, S 1505-G90Y, S 2005-G90Y |
| % Cor de mediación: | 45 |
| Gama cromática: | S 7005-Y50R, S 6005-Y50R, S 4005-Y50R, S 3005-Y50R |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpintería

Cor Elemento: S 7005-Y50R, S 6005-Y50R, S 4005-Y50R, S 3005-Y50R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura (1) | Pintura | | | | S 1005-G90Y |

**Comentario:**
(1) Moi degradada, deixando ver a fábrica de lousa puntualmente

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 50

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Tr Plaza de España Nº: 32
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.948,13 Y: 4.732.164,61

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 70
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 20
Gama cromática: S 2000-N, S 3502-B, S 5502-B

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 7010-Y70R, S 6010-Y70R, S 5010-Y70R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Galería Cor Elemento: S 0300-N, S 7010-Y70R




Elemento Zócolo Cor Elemento: S 2005-B50G

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B50G |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B50G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 7010-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 7010-Y70R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | Pintura | | | | S 0300-N, S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 51

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 21
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.945,64 Y: 4.732.124,15

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 75
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 15
Gama cromática: S 9000-N, S 7020-Y50R, S 6010-Y50R, S 5010-Y50R

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 4005-Y20R, S 2005-Y20R, S 1010-Y20R, S 1005-Y20R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Varanda Cor Elemento: S 9000-N



Elemento Porta Cor Elemento: S 3040-Y30R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Pedra | | Granito silvestre | Aplacado | | |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Pedra | | Granito silvestre | Aplacado | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Madeira | Pintura | | | | S 5030-Y50R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 8000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 52

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 40
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.930,59 Y: 4.732.138,59

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0300-N, S 1005-Y10R, S 2005-Y10R

% Cor de mediación: 30
Gama cromática: S 3500-N, S 4500-N, S 5500-N

% Cor tónica: 10
Gama cromática: S 6030-Y50R, S 5040-Y50R, S 5010-Y50R, S 4005-Y50R, S 4020-Y90R, S 3010-Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 2040-Y30R, S 2020-Y30R, S 1510-Y30R



Elemento Carpintería Cor Elemento: S 2000-N, S 3000-N, S 3502-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura (1) | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**
(1) Restos de pintura S 3030-Y80R, S 4030-Y80R

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 4000-N, S 4500-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balcóns** | Madeira | Natural | | | | |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 5030-Y60R, S 1510-Y30R |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 53

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº: 48
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.841,51 Y: 4.732.094,65

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0300-N

% Cor de mediación: 25
Gama cromática: S 5020-B10G, S 4020-B10G, S 3020-B10G

% Cor tónica: 15
Gama cromática: S 1515-Y10R, S 2010-Y10R, S 3010-Y10R

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios divididos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón Cor Elemento: S 2030-B



Elemento Carpintería Cor Elemento: S 2030-B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 2010-Y10R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 2030-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portas** | Aceiro | Galvanizado | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 54

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Av Generalisimo | | Nº: | 14 |
| | Parroquia | Sta. Xertrude | Localidade: | | |
| | Concello | Samos | Provincia: | Lugo | |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 636.796,09 | Y: 4.732.087,24 | |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:




MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 70 |
| Gama cromática: | S 2010-Y10R, S 1510-Y10R, S 1010-Y10R |
| % Cor de mediación: | 20 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 2500-N, S 4000-N |
| % Cor tónica: | 10 |
| Gama cromática: | S 6500-N, S 7500-N, S 8500-N |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpinterías Cor Elemento: S 0300-N



Elemento Canlón e baixante Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1010-Y10R |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zócolos** | Revocadura | Pintura | | | | S 2000-N, S 3000-N, S 3500-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reixas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baixantes** | PVC | | | | | |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 55

Localización paisaxística:
Area Paisaxistica: Serras Orientais
Comarca Paisaxistica: O Courel, O Incio e Samos - Triacastela

Localización xeográfica:
Rua Av Generalisimo Nº:
Parroquia Sta. Xertrude Localidade:
Concello Samos Provincia: Lugo
Xeoreferencias: SRS: ETRS89 X: 636.745,60 Y: 4.732.104,82

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante: 60
Gama cromática: S 0907-Y10R, S 1510-Y10R, S 2010-Y10R

% Cor de mediación: 40
Gama cromática: S 1020-B50G, S 2030-B50G, S 4020-B50G, S 5020-B50G, S 7010-B50G

% Cor tónica:
Gama cromática:

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Complementarios

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Varanda Cor Elemento: S 9000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1005-Y30R |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Aluminio | Lacado | | | | S 4020-B90G |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Defensas** | Ferro | Pintura | | | | S 9000-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canlóns** | Aluminio | Lacado | | | | S 4020-B90G |

**Comentario:**

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS NÚCLEOS E ÁMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS: 56

| | | |
|---|---|---|
| Localización paisaxística: | Area Paisaxistica: | Serras Orientais |
| | Comarca Paisaxistica: | O Courel, O Incio e Samos - Triacastela |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización xeográfica: | Rua | Cl Torre, de la | | Nº: 3 |
| | Parroquia | Sta. Xertrude | Localidade: | |
| | Concello | Samos | Provincia: | Lugo |
| | Xeoreferencias: | SRS: ETRS89 | X: 636.954,86 | Y: 4.732.204,17 |

Ámbito da edificación: Urbano

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



| | |
|---|---|
| % Cor dominante: | 90 |
| Gama cromática: | S 0300-N, S 1502-Y, S 2002-Y, S 2502-Y, S 3502-Y |
| % Cor de mediación: | 10 |
| Gama cromática: | S 4005-R80B, S 5005-R80B, S 6000-N |
| % Cor tónica: | |
| Gama cromática: | |

Esquema de cor sobre o círculo cromático Esquema de cor: Análogos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Carpintería Cor Elemento: S 0300-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos** | Revocadura | Pintura | | | | S 1002-Y |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostas** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**

**Cerramentos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recercados** | Revocadura | Pintura | | | | S 2005-B |

**Comentario:**

**Ocos**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventás** | Madeira | Pintura | | | | S 0300-N |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubrición** | Pedra | | Xisto | | | |

**Comentario:**

**Cuberta**

| Elemento | Material | Acabamento | Tipo/Variedade | Aparello | Textura | Cor (NCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chemineas** | Fibrocemento | | | | | |

**Comentario:**