

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO


DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Litoral
Localización xeográfica:	Rua Rúa Cruz Nº: 26 Parroquia Oleiros Localidade: Oleiros Concello Oleiros Provincia: A Coruña Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829 X: 554948 Y: 4797688
Uso da construción:	Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	75
Gama cromática:	NCS S 4000-N
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	NCS S 2500-N; NCS S 2005-B50G; NCS S 4500-N
% Cor tónica:	10
Gama cromática:	NCS S 3030-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos




ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo, carpinterías, defensas


Cor Elemento: NCS S 4000-N; NCS S 2500-N; NCS S 3030-Y30R



Elemento Lucernario

Cor Elemento: NCS S 2005-B50G

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Portalón, Canlón, baixante

Cor Elemento: NCS S 4500-N; NCS S 4000-N; NCS S 4500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Formigón	Encofrado de táboas		Sentido vertical		NCS S 4000-N

Comentario:

Centro de saúde de Oleiros. Ano construción: 2009. Premio Aplus Mellor edificio sanitario de España (2011), Accésit XIV Premios COAG (2011)

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aluminio	Lacado				NCS S 2500-N

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Defensas	Madeira	Natural				NCS S 3030-Y30R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Aceiro	Galvanizado			Liso	NCS S 4500-N

Comentario:

Portalón entrada

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Vidro				Liso	NCS S 2005-B50G

Comentario:

Lucernarios de cuberta

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Canlóns	Formigón	Encofrado de táboas				NCS S 4000-N

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Baixantes	Aceiro					NCS S 4500-N

Comentario:

Cadea

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:

Césped e tipo pradeira, arbolado existente de carballos.

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Formigón					NCS S 4000-N

Comentario:

Pavimento de entrada

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 2

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Litoral
Localización xeográfica:	Rua Camiño Feal Parroquia Laraxe Concello Cabanas Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829
	Nº: Localidade: Cabanas Provincia: A Coruña X: 567832 Y: 4809026
Uso da construción:	Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	85
Gama cromática:	NCS S 4005-G80Y
% Cor de mediación:	10
Gama cromática:	NCS S 4000-N; NCS S 0500-N
% Cor tónica:	5
Gama cromática:	NCS S 6020-G

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo, cuberta

Cor Elemento: NCS S 4005-G80Y; NCS S 4000-N



Elemento Porta

Cor Elemento: NCS S 4005-G80Y

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Cuberta, estrutura, fondo

Cor Elemento: NCS S 0500-N; NCS S 6020-G; NCS S 4000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Lousa	Natural	Do País	Muro de gavións	Rugoso	NCS S 4005-G80Y

Comentario:

Campo de futbol da Veiga. Ano construción: 1998-2004. Premio ENOR, Galicia (2005)

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Aceiro	Pintado			Liso	NCS S 6020-G

Comentario:

Estrutura metálica á vista

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Formigón	Encofrado de táboas		Sentido horizontal	Liso	NCS S 4000-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Lousa	Natural	Do País	Estrutura de gavións	Rugoso	NCS S 4005-G80Y

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Formigón				Liso	NCS S 4000-N

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Aluminio	Lacado			Liso	NCS S 0500-N

Comentario:

Corpo metálico engadido con posterioridade.

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaria						

Comentario:

Pradeira

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 3

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Litoral
Localización xeográfica:	Rua Paderne Parroquia Paderne Concello Paderne Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829
	Nº: Localidade: Paderne Provincia: A Coruña X: 567027 Y: 4792768
Uso da construción:	Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	80
Gama cromática:	NCS S 2005-B50G
% Cor de mediación:	20
Gama cromática:	NCS S 2500-N; NCS S 4500-N; NCS S 3502-Y; NCS S 4000-N
% Cor tónica:	
Gama cromática:	

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: NCS S 2005-B50G



Elemento Carpinterías, barandilla

Cor Elemento: NCS S 2500-N; NCS S 4500-N

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Estrutura, pavimento

Cor Elemento: NCS S 2500-N; NCS S 3502-Y

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Vidro			Fachada trasventilada	Liso	NCS S 2005-B50G

Comentario:

Centro de saúde de Paderne. Ano de construción: 200-2003. Accésit XI Premios COAG (2004)

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Aceiro	Pintado			Liso	NCS S 2500-N

Comentario:

Estrutura metálica á vista

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aluminio	Natural			Liso	NCS S 2500-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Aluminio	Natural			Liso	NCS S 2500-N

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Defensas	Aceiro					NCS S 4500-N

Comentario:

Barandilla formada por cables de aceiro.

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Grava				Rugoso	NCS S 4000-N

Comentario:

Cuberta plana

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Terra compactada					NCS S 3502-Y

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:

Dúas árbores son protagonistas do edificio ao colonizar dous patios: unha Betula alba e un Prunus cerasifera.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Litoral
Localización xeográfica:	Rua Lugar Casteliño Nº: 24 Parroquia Osedo Localidade: Castelo Concello Sada Provincia: A Coruña Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829 X: 557366 Y: 4798971
Uso da construción:	Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	35
Gama cromática:	NCS S 0500-N
% Cor de mediación:	35
Gama cromática:	NCS S 2502-Y; NCS S 5000-N
% Cor tónica:	30
Gama cromática:	NCS S 3050-R90B; NCS S 1080-Y90R; NCS S 1070-G90Y; NCS S 3040-G20Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Cadrado

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: NCS S 0500-N; NCS S 2502-Y; NCS S 5000-N; NCS S 3050-R90B; NCS S 1080-Y90R; NCS S 1070-G90Y; NCS S 3040-G20Y



Elemento Carpinterías, baixante, pérgola

Cor Elemento: NCS S 0500-N; NCS S 2000-N; NCS S 4550-Y40R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Enfoscado de cemento	Pintado			Liso	NCS S 0500-N; NCS S 2502-Y; NCS S 5000-N; NCS S 3050-R90B; NCS S 1080-Y90R; NCS S 1070-G90Y;

Comentario:

O fondo orixinal de cor branca foi substituído por unha base en branco e grises sobre os que destacan 4 cores tónicas: vermello, azul, verde e amarelo.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aluminio	Lacado				NCS S 0500-N

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Aluminio	Lacado				NCS S 0500-N

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Baixantes	PVC					NCS S 2000-N

Comentario:

Centro ASPACE. Ano de construción: 1979

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Madeira	Vernizado				NCS S 4550-Y40R

Comentario:

Estrutura pérgola exterior

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:

Castiñeiros e carballos presentes na parcela

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portadas	Aceiro	Galvanizado				NCS S 4500-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 5

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Litoral
Localización xeográfica:	Rua O Castro de Samoedo Parroquia Osedo Concello Sada Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829
	Nº: Localidade: Sada Provincia: A Coruña X: 559076 Y: 4798735
Uso da construción:	Industrial

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	NCS S 0500-N
% Cor de mediación:	15
Gama cromática:	NCS S 2010-Y80R
% Cor tónica:	25
Gama cromática:	NCS S 6020-Y60R; NCS S 2030-G90Y; NCS S 3560-Y90R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Complementarios divididos

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo

Cor Elemento: NCS S 0500-N; NCS S 6020-Y60R; NCS S 2030-G90Y;
NCS S 2010-Y80R



Elemento Carpinterías, cuberta

Cor Elemento: NCS S 3560-Y90R; NCS S 0500-N; NCS S 2030-G90Y;
NCS S 6020-Y60R

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Formigón	Pintado	Encofrado de táboas	Sentido vertical	Liso	NCS S 0500-N; NCS S 2010-Y80R; NCS S 6020-Y60R; NCS S 2030-G90Y

Comentario:

Volumes hexagonais de formigón pintados con fondo branco, aristas en vermello e certos paños en amarelo e rosa

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Madeira	Pintado				NCS S 3560-Y90R

Comentario:

Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside (Fábrica de Sargadelos). Ano de construción aproximado: 1970

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Baixantes	Metálicos	Pintado				NCS S 6020-Y60R

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Fibrocemento	Pintado				NCS S 0500-N; NCS S 2030-G90Y; NCS S 6020-Y60R

Comentario:

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Asfalto					NCS S 6500-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO


DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Interior
Localización xeográfica:	Rua Lugar Armada Parroquia Vilarmaior Concello Vilarmaior Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829 Nº: 1 Localidade: Vilarmaior Provincia: A Coruña X: 570536 Y: 4800594
Uso da construción:	Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	NCS S 4000-N; NCS S 4500-N
% Cor de mediación:	40
Gama cromática:	NCS S 0500-N; NCS S 2005-B50G
% Cor tónica:	
Gama cromática:	

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Canlón, baixante, fondo


Cor Elemento: NCS S 4500-N; NCS S 0500-N; NCS S 3560-Y90R; NCS S 2005-B50G



Elemento Cuberta, carpinterías

Cor Elemento: NCS S 4000-N; NCS S 4500-N; NCS S 0500-N

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Peche, pavimento

Cor Elemento: NCS S 4000-N; NCS S 4000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Vidro					NCS S 2005-B50G

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aceiro					NCS S 4500-N

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Aceiro					NCS S 4500-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aluminio	Lacado				NCS S 0500-N

Comentario:

Fiestras practicable

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Canlóns	Aceiro				Liso	NCS S 4500-N

Comentario:

Centro de saúde de Vilarmaior. Ano de construción: 2007-2010

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Baixantes	Aceiro	Pintado				NCS S 0500-N; NCS S 3560-Y90R

Comentario:

Cadea

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Formigón	Encofrado liso				NCS S 4000-N

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Formigón	Encofrado de táboas		Sentido vertical		NCS S 4000-N

Comentario:

Pechе de formigón armado con marcado relevo no encofrado

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Formigón					NCS S 4000-N

Comentario:

Pavimento exterior

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:

Unha árbore preside o espazo abrazado polo edificio e o peche de formigón: un Fraxinus excelsior (freixo)

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 2

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Interior
Localización xeográfica:	Rua Lugar convento Parroquia San Fiz de Monfero Concello Monfero Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829 Nº: 1 Localidade: Monfero Provincia: A Coruña X: 578002 Y: 4799298
Uso da construción:	Servizos

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	NCS S 4005-Y20R; NCS S 2010-Y20R
% Cor de mediación:	35
Gama cromática:	NCS S 2010-Y20R; NCS S 2005-B50G; NCS S 6005-R50B
% Cor tónica:	5
Gama cromática:	NCS S 3030-Y30R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo, recercados

Cor Elemento: NCS S 4005-Y20R; NCS S 2010-Y20R



Elemento Porta, pérgola, fondo

Cor Elemento: NCS S 2010-Y20R; NCS S 3030-Y30R; NCS S 2005-B50G

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Cubertas

Cor Elemento: NCS S 2500-N; NCS S 6005-R50B



Elemento Pavimento

Cor Elemento: NCS S 6005-R50B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra		Do País	Mampostería	Rugoso	NCS S 4005-Y20R

Comentario:

rehabilitación de vivenda para Casa do Parque das Fragas do Eume. Premio Gómez Román de Arquitectura 2015

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Granito		Silvestre	Sillería	Rugoso	NCS S 2010-Y20R

Comentario:**Cerramentos**

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Madeira	Natural				NCS S 3030-Y30R

Comentario:

Pérgola de madeira

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Vidro					NCS S 2005-B50G

Comentario:**Cerramentos**

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Impostas	Pedra		Do País			NCS S 4005-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Madeira	Pintado				NCS S 2010-Y20R

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Metálicos				Liso	NCS S 2500-N

Comentario:

Cubrición do anexo de recepción.

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Pizarra	Natural	Do País		Liso	NCS S 6005-R50B

Comentario:

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Pizarra					NCS S 6005-R50B

Comentario:

Pavimento exterior de pizarra.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaria						

Comentario:

O arbolado seleccionado para as inmediacións do edificio comprende especies autóctonas tales como Betula alba, Quercus rubra e Castanea sativa.

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Formigón-césped		Celosía			

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO


DATOS XERAIS: 3

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Interior
Localización xeográfica:	Rúa A Cortella Parroquia Coirós Concello Coirós Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829 Nº: Localidade: Coirós Provincia: A Coruña X: 568550 Y: 4788651
Uso da construción:	Equipamento

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	70
Gama cromática:	NCS S 4500-N
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	NCS S 4000-N; NCS S 2005-B50G
% Cor tónica:	
Gama cromática:	

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo, cuberta


Cor Elemento: NCS S 4500-N



Elemento Fondo

Cor Elemento: NCS S 4500-N; NCS S 2005-B50G

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Zócolo

Cor Elemento: NCS S 4000-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Aceiro	Galvanizado			Liso	NCS S 4500-N

Comentario:

Campo de fútbol en Coirós. Premio COAG XI(2006)

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Zócolos	Formigón	Encofrado liso		Sentido horizontal	Liso	NCS S 4000-N

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Vidro		U-Glass			NCS S 2005-B50G

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Metálicos					NCS S 9000-N

Comentario:

Paneis solares en cuberta

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Asfalto					NCS S 7000-N

Comentario:

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:

Pequena plantación de Phyllostachys nigra (bambú negro)



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 4

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Interior	
Localización xeográfica:	Rua Lugar Mangoño Parroquia Mandaio Concello Oza-Cesuras Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829	Nº: Localidade: Mangoño Provincia: A Coruña X: 565743 Y: 4784054
Uso da construción:	Equipamento	

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	80
Gama cromática:	NCS S 0500-N; NCS S 2500-N
% Cor de mediación:	
Gama cromática:	
% Cor tónica:	20
Gama cromática:	NCS S 4010-G90Y

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Fondo, carpinterías


Cor Elemento: NCS S 0500-N; NCS S 4010-G90Y



Elemento Cuberta, remates

Cor Elemento: NCS S 0500-N; NCS S 2500-N

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Peche

Cor Elemento: NCS S 0500-N

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Enfoscado de cemento	Pintado			Liso	NCS S 0500-N

Comentario:

Escola Galiña Azul Mandaio. Ano de construción aproximado: 2014

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aluminio	Lacado				NCS S 4010-G90Y

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Aluminio	Lacado				NCS S 4010-G90Y

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Metálicos	Pintado				NCS S 0500-N

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Metálicos	Natural				NCS S 2500-N

Comentario:

Remates de cuberta

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Valados	Ladrillo	Pintado	Perforado			NCS S 0500-N

Comentario:

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Formigón-césped e		Celosía			

Comentario:



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:


Arborado existente na parcela formado por Castanea sativa (castiñeiros)

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

DATOS XERAIS: 5

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Interior
Localización xeográfica:	Rua Fragas do Eume Parroquia Capela Concello A Capela Xeoreferencias: SRS: EPSG:25829
	Localidade: Nº: Provincia: A Coruña X: 575413 Y: 4807608
Uso da construción:	Agropecuario

FOTOGRAFÍA DE CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



PATRÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA: Proporción por cores da escena:



% Cor dominante:	60
Gama cromática:	NCS S 2010-Y20R; NCS S 4005-Y20R
% Cor de mediación:	30
Gama cromática:	NCS S 3030-Y30R; NCS S 6005-R50B; NCS S 4010-G90Y; NCS S 4500-N
% Cor tónica:	10
Gama cromática:	S 4020-Y50R

Esquema de cor sobre o círculo cromático

Esquema de cor

Análogos




ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. ANÁLISE CROMÁTICA:



Elemento Balcón

Cor Elemento: S 4020-Y50R



Elemento Escalera

Cor Elemento: S 4020-Y50R



Elemento Porta

Cor Elemento: NCS S 3030-Y30R



Elemento Cuberta, carpinterías, recercado

Cor Elemento: NCS S 6005-R50B; NCS S 4010-G90Y; NCS S 2010-Y20R; NCS S 4005-Y20R



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Barandilla

Cor Elemento: S 4020-Y50R



Elemento Cheminea

Cor Elemento: NCS S 4500-N

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO



Elemento Pavimento

Cor Elemento: NCS S 6005-R50B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Balcóns	Aceiro	corten				S 4020-Y50R

Comentario:

Actuación no Mosteiro de Caaveiro. Premio Europeo de Intervención no Patrimonio Arquitectónico na categoría de espazos exteriores (2015)

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Outros	Aceiro	Corten				S 4020-Y50R

Comentario:

Escaleira

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Recercados	Granito		Silvestre	Sillería	Rugoso	NCS S 2010-Y20R

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cornixas	Granito		Silvestre	Sillería	Rugoso	NCS S 2010-Y20R

Comentario:

Cerramentos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Fondos	Pedra		Do País	Mampostería	Rugoso	NCS S 4005-Y20R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Portas	Madeira	Vernizado				NCS S 3030-Y30R

Comentario:

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Ventás	Aceiro	Lacado				NCS S 4010-G90Y

Comentario:

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓNS ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Ocos

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Defensas	Aceiro	Corten				S 4020-Y50R

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Cubrición	Pizarra	Natural	Do País		Liso	NCS S 6005-R50B

Comentario:

Cuberta

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Chemineas	Zinc					NCS S 4500-N

Comentario:

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Vialidade	Pizarra	Natural				NCS S 6005-R50B

Comentario:

Pavimento exterior



ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCCIÓN S ILLADAS EN SOLO RÚSTICO

Exteriores

Elemento	Material	Acabamento	Tipo/Variedade	Colocación	Textura	Cor (NCS)
Xardinaría						

Comentario:

O enclave no que está situado o edificio -Fragas do Eume- está dominado por especies autóctonas tales como Quercus robur ou Castanea sativa.

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro		
	Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Litoral		
Localización xeográfica:	Rua	Nº:	
	Parroquia Guísamo (Santa María)	Localidade: Bergondo	
	Concello Bergondo	Provincia: A Coruña	
	Xeoreferencias: SRS: 25829	X: 559435	Y: 4795396
Características xerais:	Grao de ocupación > 50%	Uso predominante Industrial	Illado de núcleo residencial

PLANO DE SITUACIÓN DOS PUNTOS DE VISTA E ESCENAS ANALIZADOS:






FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 0500-N; NCS S 4055-R70B

OBSERVACIÓNS



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 3010-R90B; NCS S 7000-N

OBSERVACIÓNS




ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:




Cores por Escena: NCS S 0500-N; NCS S 1085-Y80R


OBSERVACIÓNS



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:




Cores por Escena: NCS S 7005-Y80R

OBSERVACIÓNS

FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 3010-R90B

OBSERVACIÓNS

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

DATOS XERAIS: 1

Localización paisaxística:	Area Paisaxística: Golfo Ártabro		
	Comarca Paisaxística: Golfo Ártabro Interior		
Localización xeográfica:	Rua	Nº:	
	Parroquia Ledoño (San Pedro)	Localidade: Culleredo	
	Concello Culleredo	Provincia: A Coruña	
	Xeoreferencias: SRS: 25829	X: 547915	Y: 4791181
Características xerais:	Grao de ocupación > 50%	Uso predominante Industrial	Illado de núcleo residencial

PLANO DE SITUACIÓN DOS PUNTOS DE VISTA E ESCENAS ANALIZADOS:






FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 3010-R90B; NCS S 4500-N


OBSERVACIÓNS



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 0500-N; NCS S 4500-N; NCS S 4030-B90G; NCS S 4050-R


OBSERVACIÓNS

ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 3010-R90B; NCS S 4040-G20Y

OBSERVACIÓNS




ANEXO II ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. FICHA DE TOMA DE DATOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 3010-R90B; NCS S 4500-N


OBSERVACIÓNS



FOTO CONXUNTO:



MOSAICO CROMÁTICO:



Cores por Escena: NCS S 5030-G10Y; NCS S 5010-G30Y; NCS S 3030-G70Y; NCS S 7000-N

OBSERVACIÓNS